





**Pojedyncze wyprowadzenie
ze stali nierdzewnej**
Montaż bezpośredni w jastrychu
Instrukcja montażu






Pojedyncze wyprowadzenie ze stali nierdzewnej | Montaż bezpośredni w jastrychu

Instrukcja montażu




Pojedyncze wyprowadzenie, kwadratowe o wymiarach zewnętrznych 115x115 mm przeznaczone do montażu maksymalnie 2 gniazd osprzętu modułowego 45x45 mm. System przewidziany jest do montażu bez użycia dodatkowych kaset w podłogach zalewanych jastrychem.




1 | Przytwierdzenie

Cztery łapy poziomujące jednostkę przytwierdzić do podłoża przy użyciu dybli.




2 | Gumowa uszczelka

Usunąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejową z uszczelki i nakleić ją na wewnętrzną powierzchnię rantu kasety.




3 | Doprowadzenie okablowania

Za pomocą odpowiedniego narzędzia wyłamać zaślepkę plastikowej puszkii montażowej, a następnie przeprowadzić okablowanie przez dławik.




4 | Gniazda zasilające

Podłączyć gniazda zasilające. Okablowanie zabezpieczyć dławikiem przed wyrwaniem.



5 | Montaż gniazd

Umieścić gniazda w maskownicy zatraskowo. Zapewnić ciągłość potencjału.



6 | Regulacja poziomu

Wypożyczony kompletnie zespół należy za pomocą śrub wyrównać, tak aby stabilnie opierał się na czterech nóżkach, a następnie wypoziomować do zakładanej wysokości wylewki. Tak przygotowany zespół gotowy jest dołączenia z jastrychem.



Błędy i zmiany techniczne zastrzeżone. Kopiowanie i jakiegokolwiek powielanie elektroniczne tylko za naszą pisemną zgodą. Wraz z publikacją tego dokumentu wszystkie poprzednie dokumenty tracą ważność.

